



Лаборатория «ВАКТРОН»

Эталонные гелиевые течи

Гелиевые течи и их аксессуары предназначены для обеспечения метрологической точности контроля герметичности. Они используются для измерения потока гелия и контроля чувствительности стендов контроля герметичности. Течи гелиевые Гелит имеют сертификат соответствия и входят в реестр системы обеспечения единства измерений РФ. Течи гелиевые доступны в двух модификациях с различными диапазонами потока и относительной погрешностью.



Для достижения требуемой герметичности объекта необходимо, чтобы контрольные течи имели поток пробного вещества, близкий к норме герметичности объекта. Порог чувствительности способов контроля герметичности определяется на контрольных течах. При этом настройка контроля герметичности на заданный класс и (или) порог чувствительности проводится на контрольных течах, встроенных в схему контроля герметичности таким образом, чтобы **имитировать наихудшие условия обнаружения течей на объекте контроля.**

Переходник П-КФ25 обеспечивает герметичное подключение течи Гелит к течеискателю через адаптер КФ-25. Он позволяет производить корректную калибровку современных, в том числе иностранных течеискателей, по калибровочной течи. Переходник используется для подключения течи к вакуумной системе течеискателей и контролируемых объектов. Позволяет исключить влияние нагрева течеискателя на точность калибровки, по сравнению с встроенными в прибор гелиевыми течами.

Калиброванная течь БГ.63.002.00.000 предназначена для настройки течеискательной аппаратуры или количественной оценки величины негерметичности при проведении контроля герметичности.

Принцип действия капиллярной контрольной течи основан на истечении контрольного газа через стеклянный капилляр.

Контрольная течь предназначена для создания больших потоков газа по сравнению с течами Гелит – в диапазоне 10^{-8} – 10^{-4} кубометр-паскаль в секунду. Она является решением при необходимости калибровки крупных установок, а также установок контроля герметичности, работающих по способу щупа.

Максим Львович Виноградов
к.т.н., аттестованный специалист III уровня
по испытаниям на герметичность



ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

При эксплуатации меры потока (течи гелиевые) требуют бережного обращения, так как они изготовлены из хрупкого материала. Вскрывать и ремонтировать меры потока (течи гелиевые) воспрещается. Меры потока (течи гелиевые) не представляют пожарной опасности и являются безопасными при воздействии на них химических и загрязняющих веществ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обязательным условием эксплуатации меры потока (течи гелиевой) является поддержание чистоты гелия. Для обеспечения стабильности диффузии гелия через проницаемый элемент (течь гелиевая) должна содержаться в чистоте. Меры потока (течи гелиевые) при выпуске из производства, а также находясь в эксплуатации, подлежат поверке. Межповерочный интервал для мер потока (течей гелиевых) Гелит 1 - один год, для мер потока (течей гелиевых) Гелит 2 - два года. Методика поверки МП 231-0074-2019 «ГСИ. Меры потока (течи гелиевые) Гелит 1. Методика поверки».

ПОВЕРКА

Параметры мер потока (течей гелиевых) при первичной поверке

Наименование параметра, единица измерения	Результат поверки	
	Гелит 1	Гелит 2
Значение воспроизводимого потока при температуре (27±0,5) °С, Па·м³/с	5,72 · 10 ⁻³	
Температурная поправка к потоку, 1/°С	2,9 · 10 ⁻²	
Относительная погрешность значения воспроизводимого потока, %	8,16	

Знак поверки



Поверитель

[Signature]
личная подпись

рас
2024
год, месяц



SILICA
GEL

ПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ НА ПОСТАВКУ
ПРИ УСЛОВИИ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обязательным условием эксплуатации меры потока (течи гелиевой) является чистота трубки.

Для обеспечения стабильности диффузии гелия через проницаемый элемент (течь гелиевая) должна содержаться в чистоте.

Меры потока (течи гелиевые) при выпуске из производства, а также находясь в эксплуатации, подлежат проверке. Межповерочный интервал для мер потока (течи гелиевые) Гелит 1 - один год, для мер потока (течей гелиевых) Гелит 2 - два года.

Методика поверки МП 231-0074-2019 «ГСИ. Меры потока (течи гелиевые) Гелит 2. Методика поверки».

ПОВЕРКА

Параметры мер потока (течей гелиевых) при первичной поверке

Наименование параметра, единица измерения	Результат поверки	
	Гелит 1	Гелит 2
Значение воспроизводимого потока при температуре (27±0,5) °С, Па·м³/с	5,72 · 10 ⁻³	
Температура окружающей среды, 1°С	29 · 10 ⁻²	
Относительная погрешность значения воспроизводимого потока, %	8,16	

Поверитель

Зи

[Подпись]
личная подпись

рас

2024

год, месяц

SILICA
GEL

